


Karta informacyjna -- mopy płaskie

Mocowanie :

T - Taśma
Uniwersalna



Mocowanie :

K - Kieszonka
Uniwersalna



Mocowanie :

TK - Taśma
Uniwersalna +
Kieszka Uniwersalna



Mocowanie :

DTK - Kieszka
Uniwersalna +
Jednostronna Długa
Taśma



Mocowanie :

T2 - Taśma Dwu
Oczkowa



Mocowanie :

T3 - Taśma Trzy
Oczkowa



MOPY PŁASKIE 40 cm / 50 cm

Mikrofaza - Mop z Mikrofazy

Mikrofaza Super Chłonna - Mop z Mikrofazy Super Chłonnej

Mikrogrunt - Mop z Mikrofazy z wstawkami doczyszczającymi

Mikrogrunt Agresywny - Mop przeznaczony do ekstremalnych zabrudzeń

Bawełna - Mop Bawełniany

Mop Profesjonalny - Przeznaczony do czyszczenia bardzo dużych powierzchni

Mop Pól Profesjonalny - Przeznaczony do czyszczenia dużych powierzchni

INSTRUKACJA OBSŁUGI

ŻYWOTNOŚĆ MOPÓW PROFESJONALNYCH -

Średnia ilość cykli prania to ok. 250 razy (+/- 50 prań) w zależności od stosowanych środków czyszczących i sposobu użytkowania.

ŻYWOTNOŚĆ MOPÓW PÓŁPROFESJONALNYCH -

Średnia ilość cykli prania to ok. 200 razy (+/- 25 prań) w zależności od stosowanych środków czyszczących i sposobu użytkowania.

PIERWSZE UŻYCIE -

Przed pierwszym zastosowaniem należy uprać wkład, aby zapobiec pozostawianiu "włókien" na czyszczonych powierzchniach.

TEMPERATURY PRANIA I KURCZLIWOŚĆ -

W zależności od rodzaju mopa:

- * mikrofaza temp. prania do 60-90 stopni,
- * bawełna do 95 stopni.

Poziom kurczliwość od 2,5 % do 3,5 %